



W strefie dyatacji występuje wycozenie kratek zaslaniajacych kanal techniczny.  
Widoczna jest praca elementow konstrukcyjnych przy braku zapewnienia swobody przemieszczen  
Dylatacja nie ma mozliwosci pracy.

Kominki wentylacyjne  
Rury stalowe kominków są skorodowane, wkłady filtracyjne zniszczone, nie pracują prawidłowo.

Nazwa inwestycji:			
Remont zbiornika na wodę pitną V=1000m <sup>3</sup> na Pompoim II stopnia SUW "SERBY"			
Inwestor:			
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów			
Projektant:			
 TS Tomasz Szczepański ul. Czolowa 36L, 03-028 Warszawa			
Tytuł rysunku:			
Rzut zbiornika Poziom Hali Pomp stan istniejący			