

Parametry techniczne oraz sposób prania wg zaleceń producenta odzieży

Lp.	Nazwa odzieży	Skład surowcowy	Dodatkowe elementy	Sposób prania wg zaleceń producenta odzieży
1.	Spodnie robocze letnie odblaskowe (ogrodniczki i do pasa)	45% poliester 55% bawełna	zamki plastikowe, logotyp naklejany, guziki, zamek, pasy odblaskowe,	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie chlorować, 3) suszyć w suszarce na niskich obrotach 4) prasować w temperaturze max 150° C, 5) nie czyścić chemicznie
2.	Spodnie robocze letnie (szare), do pasa	65% poliester 35% bawełna	zamki plastikowe, guziki dżinsowe	1) temperatura prania – 60° C, 2) nie wybielać i chlorować, 3) suszyć w niskiej temperaturze, 4) prasować w temperaturze max 200° C, 5) nie czyścić chemicznie
3.	Bluza robocza letnia	65% poliester 35% bawełna	zamki plastikowe, logotyp naklejany,	1) temperatura prania – 60° C, 2) nie chlorować, 3) suszyć w suszarce na niskich obrotach 4) prasować w temperaturze max 200° C, 5) nie czyścić chemicznie
4.	Bezrękawnik	materiał: 100% poliester, wyściełanie izolacyjne 100% poliester, podszewka 100% poliester	logotyp naklejany, zamki plastikowe, napy metalowe	1) temperatura prania – 30° C, 2) nie chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) nie prasować, 5) nie czyścić chemicznie
5.	Spodnie robocze ocieplane, odblaskowe (typu ogrodniczki)	materiał 100% bawełna ocieplina 100% poliester	logotyp naklejany, guziki, zamek, pasy odblaskowe	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) suszyć w pozycji pionowej, 5) nie prasować, 6) nie czyścić chemicznie
6.	Spodnie robocze ocieplane, do pasa (szare)	materiał wierzchni: 65% poliester 35% bawełna podszewka: bawełna 100%	zamki plastikowe, guziki dżinsowe	1) temperatura prania – 60° C, 2) nie wybielać i chlorować, 3) suszyć w niskiej temperaturze, 4) prasować w temperaturze max 150° C, 5) nie czyścić chemicznie
7.	Kurtka ocieplana z odpinanymi rękawami (niebieska)	materiał: 100% poliester, wyściełanie izolacyjne 100% poliester, podszewka 100% poliester	logotyp naklejany, zamki plastikowe, napy metalowe	1) temperatura prania – 30° C, 2) nie chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) nie prasować, 5) nie czyścić chemicznie
8.	Kurtka ocieplana odblaskowa	100% poliester z powłoką poliuretanową	logotyp naklejany, zamki plastikowe, napy metalowe	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie wybielać i chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) nie prasować, 5) nie czyścić chemicznie
9.	Czapka zimowa wełniana	100% przędza akrylowa	brak	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) nie prasować, 5) nie czyścić chemicznie

10.	Polar (czarny)	100 % poliester	logotyp haftowany, zamki	1) temperatura prania – 30° C, 2) nie chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) nie prasować, 5) nie czyścić chemicznie
11.	Polar odblaskowy	100 % poliester	logotyp haftowany, zamki	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie wybielać i chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) nie prasować, 5) nie czyścić chemicznie
12.	Kalesony termoaktywne	92% poliester, 8% elastan	brak	1) temperatura prania – 30° C, 2) nie chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) nie prasować, 5) nie czyścić chemicznie
13.	Podkoszulka termoaktywna	92% poliester, 8% elastan	brak	1) temperatura prania – 30° C, 2) nie chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) nie prasować, 5) nie czyścić chemicznie
14.	Koszula flanelowa	100% bawełna	guziki	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) prasować w temperaturze max 150° C, 5) nie czyścić chemicznie
15.	Koszulka T-shirt (niebieska)	100% bawełna	logotyp naklejany	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie stosować bielenia, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) prasować w temperaturze max 150° C, 5) nie czyścić chemicznie
16.	Koszulka T-shirt odblaskowa	55% poliester 45% polipropylen	logotyp naklejany, pasy odblaskowe	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie wybielać i chlorować, 3) nie suszyć w suszarce bębnowej, 4) suszyć w pozycji pionowej, 5) nie prasować, 6) nie czyścić chemicznie
17.	Kamizelka ostrzegawcza	100 % poliester	logotyp naklejany, odblaski	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie chlorować, 3) suszyć bez wirowania, 4) prasować w temperaturze max 110° C, 5) nie czyścić chemicznie
18.	Fartuch roboczy drelichowy	100% elanobawełna	logotyp naklejany	1) temperatura prania – 60° C, 2) nie wybielać i chlorować, 3) nie suszyć w suszarce, 4) na sucho bez użycia rozpuszczalników 5) prasować w temperaturze max 150° C
19.	Czapka robocza z daszkiem	65% poliester 35% bawełna	plastikowy pasek do regulacji obwodu	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie chlorować, 3) suszyć bez wirowania, 4) prasować w temperaturze max 150° C, 5) nie czyścić chemicznie
20.	Softshell odblaskowy	100% poliester	logotyp naklejany, odblaski, zamki	1) temperatura prania – 40° C, 2) nie prasować, 3) nie wybielać i chlorować, 4) nie czyścić chemicznie , 5) suszyć w pozycji pionowej.